

2.6 Mise sous tension du moniteur

Appuyez sur le bouton d'alimentation  Voir page 1-2 pour l'emplacement du bouton d'alimentation. Le témoin d'alimentation  s'allume en blanc pour indiquer que le moniteur est allumé.

